Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

аименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта "Юбилейная"

аименование структурного одразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		Участок "Конвейерный транспорт"			
ачальник участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Начальник участка Филипенко Т.В.	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Начальник уч-ка Филипенко Т.В.	Выполнен
аместитель начальника стка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Филипенко Т.В.	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Филипенко Т.В	Выполнен
Помощник начальника участ-	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен

	2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания		Постоянно	Нач. уч. ка Филипенко Т.В.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филипенко Т.В.	Выполнено
Механик участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филипенко Т.В.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филипенко Т.В.	Выполнено
Заместитель механика участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филипенко Т.В.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филипенко Т.В.	Выполнено

орный мастер	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. на Фисенко	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. на Фисенко Г.В.	Выполнен
Машинист подъемной маши-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
Горнорабочий подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. на Фисенко Г.В.	Выполнен
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ	Выполнен
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Начальник участка Фисенко Г.В.	Выполнен
. Электрослесарь подземный	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беру-	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен

	ши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха		Постоянно	Нач. уч. ка Филиппенко Г.В.	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филиппенко Г.В.	Выполнен
Машинист подземных установок	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Филиппенко Г.В.	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Филиппенко Г.В.	Выполнен
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ	Выполнен
Участок по проведению горных выработок №2					
Начальник участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Поздняков С.А.	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен

Заместитель начальника стка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Позднеков С.Л.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено
Механик участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Позднеков С.Л.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено
Заместитель механика участ-	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Позднеков С.Л.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено
Помощник начальника стка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. ка Позднеков С.Л.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беру-	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ	Выполнено

	ши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами			Владимиров В.Г.	
Горный мастер	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Горнеков С.Л.	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Горнеков С.Л.	Выполнен
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
Машинист горных выемочных машин	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Горнеков С.Л. Нач. уч-ка	Выполнен
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Филипенко Г.В.	Выполнен
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
Машинист горных выемочных машин	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен

	индивидуальной защиты органов дыхания		Постоянно	Нач. уч. по Поляков С. Л.	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч.	Выполнено
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено
. Проходчик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г., Нач. уч. по Поляков С.Л.	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. по Поляков С.Л.	Выполнено
. Горнорабочий подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнено

	Разработать режимы труда и отдыха			Зам. гл. инж. по ТБ Владимиров В.Г.	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г	Вычеслов
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Вычеслов
. Электрослесарь подземный	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Вычеслов
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Владимиров В.Г.	Вычеслов
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Вычеслов
Участок по проведению горных выработок №4					
Начальник участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. уч-ка Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Вычеслов
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. уч-ка Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Вычеслов

Заместитель начальника астка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. уч-ка Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. уч-ка Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
Механик участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. уч-ка Зам. гл. инженер по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. уч-ка Подшивков С.Л. Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
Заместитель механика участ-	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч-ка Подшивков С.Л.	Выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн

	Разработать режимы труда и отдыха				
Помощник начальника тка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. н. цеха по ТБ Владимиров В.Г. Кол. у-ка	Выполнен
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
Горный мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. н. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. н. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен
. Проходчик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. н. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполнен

	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
. Машинист горных выемных машин	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
.. Горнорабочий подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн

	Разработать режимы труда и отдыха		Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Владимиров В.Г.	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Владимиров В.Г. - зам. главного инженера по ТБ	Выполн
А. Электрослесарь подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инженера по ТБ Владимиров В.Г. Нач. уч. гл	Выполн
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Зам гл. инженера по ТБ	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоян	Зам. главного инж по ТБ	Выполн
Участок по проведению горных выработок №6					
Начальник участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ	Выполн

Заместитель начальника участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполн.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоян.	Зам. главн. инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполн.
Помощник начальника участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. главного инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполне
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполнен
Горный мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. главного инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Нач. уч. ка	Выполн
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполнен
Механик участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Нач. уч. ка	Выполнен

	2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ПБ Нач. уч-ка	Выполн
Заместитель механика участ-	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ПБ Нач. уч-ка	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инж по ПБ нач. уч. ка	Выполн
А. Машинист горных выемочных машин	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж по ПБ нач. уч-ка	Выполн
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж по ПБ нач. уч. ка	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоян.	Зам. гл. инж. по ПБ Нач. уч-ка	Выполн
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. главн. инж. по ПБ	Выполн
А. Горнорабочий подземный	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН	Профилактика профпатологий	Постоян.	Зам. главн. инж. по ПБ	Выполн

	2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Нач. уч-ка	Выполнено
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ	Выполнено
. Электрослесарь подземный	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. уч-ка Зам. гл. инж. по ТБ	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Нач. к-уч-ка	Выполнено
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ	Выполнено
. Проходчик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. уч-ка	Выполнено
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. уч. ка	Выполнено

	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха				
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Нач. уч. кл Зам гл. инж по ТБ	Выпол
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
		Столовая			
Повар	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Зав. столовой	выпол
Повар	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Заведующая столовой	выполнен
Повар	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Завед. столовой	выполнен
Повар	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Завед. столовой	выполнен
Повар	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Завед. столовой	выполнен
		Руководство и аппарат при руководстве			
Директор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инженера ТБ Владимиров В.Г	выполн.
		Экономическая служба			
		Отдел организации труда и заработной платы			
Начальник отдела организа- труда и заработной платы	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Пост	начсм. ООТ и З	выполнен
. Горный нормировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инженера ТБ Владимиров В.Г.	выполнен
		Участок по обслуживанию административно-бытового комбината			
Электромонтер по ремонту и луживанию электрооборудо- ия	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян.	Зам. дир по АХВ	выпол.

Машинист по стирке и ре-нту спецодежды	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. глав. инженера по ТБ	выпол.
Рабочий производственных ь	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянный контроль	Зам. глав. инженера по ТБ	выпол.
Уборщик производственных лужебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. директора по АХЧ	выпол
Уборщик производственных лужебных помещений (по орке туалетов)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. директора по АХЧ	выпол
Участок материально-технического снабжения					
Машинист крана (крановк)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Нач. отдела Зам. гл. инж. по ТБ Владимиров В.Г.	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Стропальщик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост	Нач. отдела	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок Энергомеханическая служба					
Машинист насосных установок	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Нач. уч-ка Зам. гл. инж. по ТБ Владимиров В.Г.	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Слесарь-ремонтник	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост	Начальник участка	Выпол.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол.
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пост	Главный инженер	Выпол
Токарь	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Начальник участка	Выпол.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол.
Кузнец ручной ковки	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост	Начальник участка	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Пост.	Начальник участка	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Нач. участка	Выпол.
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пост.	Главный механик	Выпол.

. Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии	Пост	Начальник отдела	Выпол
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост	Начальник уч.	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост	Начальник уч.	Выпол
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пост.	Главный инженер	Выпол.
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пост	Главный инженер	Выпол.
Электрослесарь (слесарь) урный и по ремонту оборуания (ЦРП)	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Пост.	Специалист по ОТ	Выпол
Электрослесарь (слесарь) урный и по ремонту оборуания (теплотрасса)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Начальник участка	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Начальник уч.	Выпол
Электрослесарь (слесарь) урный и по ремонту оборуания (РЗО)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Начальник уч.	Выпол
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пост.	Главный механик	Выпол

Электрослесарь (слесарь) курный и по ремонту оборудования (электроцех)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост	Зам. гл. инженера по ТБ	Вопол
. Начальник участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Вопол
. Заместитель начальника стка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Начальник участка	Вопол
. Механик участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Начальник участка	Вопол
А. Электрослесарь подземй	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Начальник участка	Вопол
Участок по добыче угля №1					
. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Вопол
. Заместитель начальника стка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Нач. уч.	Вопо
. Механик участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Начальник участка	Вопол
. Заместитель механика стка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Начальник участка	Вопол
. Горный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Начальник участка	Вопол
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Нач. отдела Зам. гл. инженера по ТБ Зам. гл. инж. по ТБ	Вопол Вопол Вопол
А. Горнорабочий подземный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Начальник участка	Вопол

	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Пост	Начальник участка	Выпол
А. Электрослесарь подзем-й	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост.	Начальник участка	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол
А. Машинист горных выемных машин	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост. Пост	Начальник отдела Начальник участка Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол Выпол Выпол.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Пост	Начальник участка	Выпол
А. Горнорабочий очистного оя	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Пост	Начальник участка	Выпол

	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Пост	Нач. отдела, Нач. участка Зам. главного инж. по ТБ	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. главного инж. по ТБ	Выпол
		Техническая служба			
. Главный инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол.
. Заместитель главного инжера по производству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол.
. Заместитель главного инжера по технологии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. главного инженера по ТБ	Выпол
		Технический отдел			
. Начальник отдела	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. главного ин. по ТБ	Выпол
. Ведущий инженер по испыниям и наладке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. главного инженера по ТБ	Выпол.
тдел охраны труда и производственного контроля					
. Технический руководитель промышленной безопасности хране труда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост	Зам. главного инженера по ТБ	Выпол
. Заместитель главного инжера по технике безопасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Главной инженер	Выпол.
		Энергомеханическая служба			
. Главный механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. главного инженера по ТБ	Выпол
. Главный энергетик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. главного инженера по ТБ	Выпол
Отдел главного механика					

. Старший механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
		Маркшейдерская служба			
. Главный маркшейдер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Главный марк. Зам. гл. инж. по ПБ	Выполн
А. Участковый маркшейдер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Гл. маркшейдер Зам. гл. инженера по ПБ	Выполне
. Горнорабочий на маркшейдерских работах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Гл. маркшейдер Зам. гл. инж. по ПБ	Выполне
		Геологическая служба			
. Главный геолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. главного по ПБ	Выполн
. Участковый геолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инженера по ПБ, Главный геолог	Выполне
. Участковый геолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Главный геолог	Выполн
		Производственная служба			
. Заместитель директора по изводству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инж. по ПБ	Выполн
. Технический руководитель производству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ПБ	Выполн
		Отдел по оперативному управлению производством			
. Начальник смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ПБ	Выполн
. Горный диспетчер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ПБ	Выполн
		Участок Водоотлив			
. Начальник участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоян.	Нач. к уч ка Зам. гл. инж. по ПБ	Выполн

4. Заместитель начальника частка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч-ка Зам. гл. инж по ТБ	Выполн
5. Помощник начальника частка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч-ка	Выполн
6. Механик участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч. ка	Выполн
7. Заместитель механика частка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч. ка	Выполн
8. Горный мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч ка	Выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Нач. к уч ка	Выполн

А. Электрослесарь подзем-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач-к уч-ка Зам. гл. инж. по ОТ	Выполн
Аппаратчик химводоочист-	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выполнен
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выполнен
Электрослесарь (слесарь) урный и по ремонту оборуания	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Нач-к уч-ка	Выполн
А. Машинист подземных новок	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоян	Нач-к уч-ка	Выполнен
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ОТ	Выполн
А. Горнорабочий подземный	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Зам. гл. инженера по ОТ	Выполн
Участок по проведению горных выработок №3					
. Начальник участка	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН	Профилактика профпатологий	Постоян.	Нач. к уч-ка Зам. гл. инж. по ОТ	Выполн

	2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. нач. цех. по ТБ	Выполн
5. Заместитель начальника стка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. нач. цех. по ТБ	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Зам. нач. цех по ТБ Нач-к уч. на	Выполн
7. Механик участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач-к уч на	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Нач-к уч-ка	Выполн
8. Заместитель механика стка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч-ка	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. уч-ка	Выполн

Помощник начальника тка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. уч. ка	Выполне
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выполнен
Горный мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. к уч-ка Зам. гл. инж по ПБ	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. к уч. ка Зам. гл. инж по ПБ	Выполне
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач.-к уч-ка Зам гл-инж по ПБ	Выполн
А. Машинист горных выемных машин	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянн	Зам. гл. инж по ПБ	Выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянн	Нач-к уч-ка	Выполн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоянн	Зам. гл. инж по ПБ Нач. к уч-ка	Выполн
А. Проходчик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пы-	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выполнен

	леудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач. цх-ка	Выпол
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами.	Профилактика профпатологии	Постоян.	Нач. цх-ка	Выпол.
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Зам-ль. инженера по ТБ	Выпол
А. Горнорабочий подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж по ТБ	Выпол
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоян	Зам главн инж по ТБ	Выпол
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоя	Зам гл. инж по ТБ	Выпол
А. Электрослесарь подзем-	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж по ТБ Нач. цх-ка	Выпол
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	Постоя	Зам гл. инж по ТБ Нач.-к цх-ка	Выпол

	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
Участок Дегазация и профилактика горных выработок					
Начальник участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж по ПБ Нач-к уч-ка	Выпол.
Заместитель начальника тка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ПБ Нач. к уч-ка	Выпол.
Помощник начальника тка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Зам. гл. инж по ПБ Нач. к уч-ка	Выпол.
Механик участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Зам. гл. инж по ПБ Нач. к уч-ка	Выпол.
Горный мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Пост.	Зам. гл. инж по ПБ Нач-к уч-ка	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Нач. к уч-ка Зам. гл. инж по ПБ	Выпол.
А. Машинист буровой установки	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж по ПБ Нач. уч-ка	Выпол.
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Нач. к уч-ка	Выпол
Электрослесарь подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Нач-к уч-ка	Выпол
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж по ПБ	Выпол.
Горнорабочий по ремонту ных выработок	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в	Профилактика профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж по ПБ	Выпол

	соответствие с санитарными нормами				
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами.	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ Нач. к уч-ка	Выпол
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян.	Зам. гл. инженера по ТБ	Выпол.
Горнорабочий подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инженера по ТБ, Нач. уч-ка	Выпол
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ	Выпол
Подготовительно-монтажный участок					
Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. ООТ и З	Выпол
Заместитель начальника тка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. ООТ и З	Выпол
Помощник начальника тка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. ООТ и З	Выпол
Механик участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. ООТ и З	Выпол
Горный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. к ООТ и З	Выпол
Горномонтажник подзем-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. к ООТ и З	Выпол
Электрослесарь подземный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. ООТ и З	Выпол
Горнорабочий подземный	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоян.	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. к ООТ и З	Выпол
Участок Вспомогательная горноспасательная служба					

. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж по ТБ Нач. ООТ и З	Выполн
. Механик участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж по ТБ Нач. ООТ и З	Выполн
. Электрослесарь подземный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. ООТ и З	Выполн
Участок Аэрологическая безопасность					
. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Зам. гл. инж по ТБ Нач. ООТ и З	Выполн
А. Заместитель начальника стка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пост.	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж по ТБ	Выполн
А. Механик участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн
. Заместитель механика стка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж по ТБ	Выполн
. Горный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоян	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж по ТБ	Выполн
. Электрослесарь подземный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.
А. Ламповщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.
. Моторист вентиляционной новки	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. участка	Выполн.
. Машинист насосных уста-ок	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. участка	Выполн.
Участок Шахтный транспорт					
. Начальник участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. участка	Выполн
. Заместитель начальника стка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. участка	Выполн

	соответствие с санитарными нормами				
А. Помощник начальника тка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Нач. участка	Выполн
А. Механик участка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Нач. участка	Выполн.
Заместитель механика тка	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Нач. участка	Выполн.
Горный мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Нач. участка	Выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инже. по ТБ	Выполн.
А. Машинист электровоза земный (с правом управле- дизелевозом)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Начальник участка	Выполн.
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник участка	Выполн.
А. Машинист электровоза земный	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник участка	Выполн.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Нач. участка	Выполн.
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
. Электрослесарь подземный	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инже. по ТБ Нач. участка	

	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
Горнорабочий подземный	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
Стволовой (подземный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.
Стволовой	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. участка	Выполн.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.
Горнорабочий поверхност-	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
А. Машинист подъемной шины	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
Электрослесарь (слесарь) урный и по ремонту оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
. Электрогазосварщик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Зам. гл. инж. по ТБ Нач. участка	Выполн.
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения		Постоянно	Нач. участка	Выполн.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологий	Постоянно	Нач. участка	Выполн.
. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нач. ООТ и З Зам. гл. инж. по ТБ	Выполн.

ата составления: 12.04.2018

редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	(подпись)	Полищук Л.В. Ф.И.О.	28.05.18 (дата)

лены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по технике безопасности (должность)	(подпись)	Владимиров В.Г. Ф.И.О.	01.05.2018 (дата)
Заместитель директора по социальным вопросам и персоналу (должность)	(подпись)	Сомова А.В. (Ф.И.О.)	01.05.2018 (дата)
Главный экономист (должность)	(подпись)	Черкасова М.А. (Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	(подпись)	Тетерин К.Г. (Ф.И.О.)	01.05.2018 (дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)	(подпись)	Нагорный О.В. (Ф.И.О.)	01.05.2018 (дата)
Ведущий юрисконсульт (должность)	(подпись)	Горинов А.А. (Ф.И.О.)	01.05.18 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

822 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Кочергин Александр Александро-вич (Ф.И.О.)	12.04.2018 (дата)