

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЦОФ "Щедрухинская"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел главного энергетика					
12. Электромеханик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— к —	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разрабатывался	— к —	вып.
13. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— к —	вып.
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	— к —	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разрабатывался	— к —	вып.
14А. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— к —	вып.
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	— к —	вып.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	—	вып.
Котельная					
23. Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Профилактика профпатологии	постоянно	—	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	—	вып.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
24. Машинист (кочегар) котельной	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	—	вып.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	—	вып.
17. Машинист (кочегар) котельной	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	—	вып.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	—	вып.
26А. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	—	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	—	вып.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН	Профилактика профпатологий	постоянно	—	вып.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Основное производство					
29. Начальник основного производства	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	неотмечено	в	вып
30. Механик	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	неотмечено	в	вып
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	неотмечено	в	вып
31. Начальник смены	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	неотмечено	в	вып
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	неотмечено	в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	вып
34. Оператор пульта управления	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	неотмечено	в	вып

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
37А. Машинист установок обогашения	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в-	всн
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в-	всн
41. Машинист конвейера	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	всн
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	всн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в-	всн
39. Машинист конвейера	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	всн
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	всн
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН	Профилактика профпатологий	постоянно	в	всн

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1.2.3685-21); проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
43А. Электрогазосварщик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	вып
	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Профилактика профпатологии	постоянно	в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	вып
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21); проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в	вып
62. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	вып
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21); проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	вып

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
63. Машинист насосных установок	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	вып.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	вып.
Участок приема и погрузки угля					
66. Мастер	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в	вып.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	вып.
67. Механик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	в	вып.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте приве-	Профилактика профпатологии	постоянно	в	вып.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	сти в соответствии с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха				
68. Сортировщик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	подготовлено	в	вып
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	подготовлено	в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологий	разработано	в	вып
69А. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	подготовлено	в	вып
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологий	подготовлено	в	вып
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	подготовлено	в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологий	разработано	в	вып
73А. Оператор пункта погрузки	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	подготовлено	в	вып

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	разработано	и	вып.
75А. Электрогазосварщик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	разработано	и	вып.
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологии	постоянно	и	вып.
	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Профилактика профпатологии	постоянно	и	вып.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	и	вып.
Участок железнодорожного транспорта					
88. Мастер дорожный	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	и	вып.
89. Дежурный стрелочного поста	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	и	вып.
91. Приемосдатчик груза и багажа	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	и	вып.
18. Приемосдатчик груза и багажа	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	и	вып.
92. Весовщик	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	и	вып.
93А. Монтер пути	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологии	постоянно	и	вып.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	— в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	— в	вып
Отдел технического контроля					
100. Мастер контрольный	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— в	вып
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	— в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	— в	вып
101А. Пробоотборщик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— в	вып
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	— в	вып
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	— в	вып
Лаборатория					
106. Инженер-лаборант	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	— в	вып

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
107А. Лаборант химического анализа	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— в	внп.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	в	внп
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	в	внп
Отдел логистики					
139. Контролер продукции обогащения	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— в	внп.
	Разработать режима труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	разработано	— в	внп
Буфет					
112А. Повар	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	— в	внп
Хозяйственная часть					
118А. Уборщик производственных и служебных помещений	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	в	внп
120. Уборщик производственных и служебных помещений	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	в	внп
121А. Уборщик производственных и служебных помещений	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	в	внп
123. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	в	внп
124. Рабочий производственных бань	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	в	внп
126. Подсобный рабочий	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	разработано	в	внп

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
127. Дворник	Разработать режимы труда и отдыха.	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	<i>Д.А. Колмагоров</i>	<i>В.И. Петрик</i>	<i>В.И. Петрик</i>

Дата составления: 15.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)

Д.А. Колмагоров
 (подпись)

 Колмагоров Д. А.
 (Ф.И.О.)

22.06.2021
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Главный инженер (должность)	_____ <i>А.С. Задвинский</i> (подпись)	_____ Задвинский А. С. (Ф.И.О.)	_____ <i>22.06.21</i> (дата)
_____ Руководитель службы ОТ и ПК (должность)	_____ <i>В.И. Петрик</i> (подпись)	_____ Петрик В.И. (Ф.И.О.)	_____ <i>22.06.2021</i> (дата)
_____ Инженер по ПБ - эколог (должность)	_____ <i>И.В. Хаитова</i> (подпись)	_____ Хаитова И.В. (Ф.И.О.)	_____ <i>22.06.2021</i> (дата)
_____ Начальник основного производства (должность)	_____ <i>А.В. Хайбулин</i> (подпись)	_____ Хайбулин А.В. (Ф.И.О.)	_____ <i>22.06.2021</i> (дата)
_____ Начальник отдела кадров (должность)	_____ <i>Е.П. Вилисова</i> (подпись)	_____ Вилисова Е.П. (Ф.И.О.)	_____ <i>22.06.2021</i> (дата)
_____ Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (представитель работников) (должность)	_____ <i>С.Г. Зайцев</i> (подпись)	_____ Зайцев С.Г. (Ф.И.О.)	_____ <i>22.06.2021</i> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 4740
 (№ в реестре экспертов)

И.Г. Суханова
 (подпись)

 Суханова Ирина Геннадьевна
 (Ф.И.О.)

 15.06.2021
 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЦОФ "Щедрухинская"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами					
1. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров					
2. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Материальный склад					
3. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
4. Начальник отдела материально-технического снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственных отдел					
5. Начальник административно-хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Основное производство					
6А. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— 4 —	выполн
	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	— 4 —	выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	— 4 —	выполн
7А. Машинист установок обогащения	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны приве-	Профилактика профпатологий	постоянно	— 4 —	вып

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	сти в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	— и —	выполн
8А. Аппаратчик углеобогащения	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	— и —	выполн
9. Машинист конвейера	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	выполн
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	выполн
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	— и —	выполн
Участок приема и погрузки угля (УППУ)					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10А. Грузчик (по погрузке и разгрузке угля)	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий. Профилактика профпатологий. Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	вып.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	вып.
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	вып.
Участок железнодорожного транспорта					
11А. Монтер пути	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий. Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	вып.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	— и —	вып.
Отдел главного энергетика					
12. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	вып.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	— и —	вып.
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	— и —	вып.
Отдел логистики					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13. Контролер продукции обогащения	Аэрозоли ПФД: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	несколько	— и —	вып.
Буфет	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	несколько	— и —	вып.
14А. Мойщик посуды	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	несколько	— и —	вып.
Планово-экономический отдел					
15. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 25.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)

 (подпись)

 Гречуха Евгений Александрович
 (Ф.И.О.)

 30.09.2020
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Руководитель службы ОТ и ПК
 (должность)

 (подпись)

 Конышев Илья Александрович
 (Ф.И.О.)

 30.09.2020
 (дата)

 Начальник отдела кадров
 (должность)

 (подпись)

 Вилисова Евгения Павловна
 (Ф.И.О.)

 30.09.2020
 (дата)

 Инженер по ПБ - эколог
 (должность)

 (подпись)

 Хаитова Ирина Владимировна
 (Ф.И.О.)

 30.09.2020
 (дата)

 Представитель работников
 (должность)

 (подпись)

 Зайцев Сергей Гаврилович
 (Ф.И.О.)

 30.09.2020
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4744

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Панова Ксения Николаевна

(Ф.И.О.)

25.09.2020

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Центральная обогатительная фабрика "Щедрухинская"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-техническая служба					
1/1008-22. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика					
2/1008-22. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	-4-4-	вып.ср
	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4-	вып.ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4-	вып.ср
3/1008-22А(4/1008-22А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	-4-	вып.ср
	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4-	вып.ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4-	вып.ср
5/1008-22А(6/1008-22А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	-4-	вып.ср
	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4-	вып.ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4-	вып.ср
Основное производство					
7/1008-22. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	постоянно	-4	вып.ср

	Шум: Применение сертифицированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормально	— 1 —	вн ср
8/1008-22А(9/1008-22А). Следить по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормально	— 1 —	вн ср
10/1008-22А(11/1008-22А). Следить по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормально	— 1 —	вн ср
12/1008-22А(13/1008-22А). Машинист установок обогащения 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормально	— 1 —	вн ср
14/1008-22А(15/1008-22А; 16/1008-22А). Машинист конвейера 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормально	— 1 —	вн ср
17/1008-22А(18/1008-22А). Машинист установок обогащения 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	нормально	— 1 —	вн ср

Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Участок приема и погрузки угля			
19/1008-22А(20/1008-22А). След-сарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	вн сф
	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	вн сф
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	вн сф
21/1008-22А(22/1008-22А). След-сарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Профилактика профзаболеваний	вн сф
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	вн сф
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	вн сф
Отдел охраны труда и производственного контроля			
23/1008-22. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Медпункт			
24/1008-22. Заведующий мед-пунктом-фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
25/1008-22. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Котельная			
26/1008-22. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	вн сф
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	вн сф
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	вн сф
27/1008-22А(28/1008-22А). След-сарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний	вн сф
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	вн сф
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	вн сф

